
FUNCTION $-I_2''$ IN TERMS OF A" AND z
From figure 2, U. S. Dept. of Agr. Tech. Bull. 1026
(Einstein, 1950)
z = 0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
$-I_2''$
10,000
1000
100
10
1.0
0.1
0.01
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
A"