
FUNCTION — I″₂ IN TERMS OF A″ AND Z
From fig. 2, U.S. Dept. Agriculture Tech. Bull. 1026
(Einstein, 1950) (Colby and Hembree, 1955)
0.1
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
10,000
1000
100
10
1.0
0.1
0.01
−I″₂
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
A″