


Mapa Mostrando la Susceptibilidad a Deslizamientos de Tierra Para Lluvias Controladas por la Elevación Durante el Huracán Mitch, Cuadrángulos Río Hondo y Pueblo Viejo, Guatemala

Map Showing Landslide Susceptibility for Elevation-Controlled Rainfall During Hurricane Mitch, Rio Hondo and Pueblo Viejo Quadrangles, Guatemala



**EXPLICACIÓN
EXPLANATION**


-  Areas susceptibles a sufrir deslizamientos de tierra durante el Huracán Mitch
Areas susceptible to landsliding during Hurricane Mitch
-  Deslizamientos de tierra inducidos por el Huracán Mitch
Landslides triggered by Hurricane Mitch
-  Deslizamientos de tierra inducidos por la tormenta de Septiembre de 1999
Landslides triggered by September 1999 rainstorm

Este mapa incluye de manera indirecta, propiedades físicas de materiales de laderas de montaña por su influencia en la localización de los deslizamientos usados para la construcción de este mapa.

Map indirectly includes physical properties of hillslope materials through their influence on the locations of the landslides used to construct the map.



MAPA de LOCALIZACIÓN
MAP LOCATION



Este informe es preliminar y no ha sido revisado en conformidad con los estándares editoriales del Departamento Geológico de los Estados Unidos ni con el Código Estratigráfico de Norte América. Cualquier uso de nombre de fábrica, producto o firma en esta publicación es para propósitos descriptivos solamente y no implica patrocinio por el Gobierno de los Estados Unidos.

Un archivo PDF de este mapa está disponible en
<http://geology.cr.usgs.gov/greenwood-pubs.html>

This report is preliminary and has not been reviewed for conformity with U.S. Geological Survey editorial standards or with the North American Stratigraphic Code. Any use of trade, firm, or product names is for descriptive purposes only and does not imply endorsement by the U.S. Government.

A PDF file for this map is available at
<http://geology.cr.usgs.gov/greenwood-pubs.html>